

Tel: 36-1-3576340

Fax: 36-1-3576339

www.helkft.hu

info@helkft.hu

H - 1194 Budapest, Pozsony u. 98.



Elektromágneses kuplungok bejáratása

A LINNIG elektromágneses kuplungoknak az összeszerelés után egy rövid összekopásra van ahhoz szükségük, hogy a névleges nyomatékátvitelt elérjék.

Abban az esetben, ha a kuplung terhelése igen nagy, és az elektromágneses kuplung maximális nyomatékátvitelére rögtön a beépítés után szükség van, a kuplungokat be kell járatni. Ennek a menete a következő:

1. Az elektromágnest helyezzük feszültség alá
2. A kuplungot forgassuk meg ca. 1.000 1/min fordulatszámmal, majd:először kisebb, majd egyre nagyobb terheléssel kapcsoljuk ki és be. A maximális nyomatékátvitel eléréséig ca. 200 kapcsolás szükséges.

Heyd - Elbe - Linnig képviselet
www.helkft.hu